

Principales missions réalisées :

Au cours de cette période en entreprise, plusieurs missions m'ont été confiées :

- Surveillance et Maintenance : J'ai continué à surveiller s'il n'y avait eu aucune intrusion durant la nuit. J'ai effectué des maintenances de batteries chez Etex et à la prison en construction d'Entraigues-sur-la-Sorgue.
 - Installations et Paramétrages : * Installation chez Sibelco à Bédoin (une passerelle et quatre détecteurs).
 - Remplacement d'une caméra défectueuse par un modèle plus moderne.
 - Étiquetage et pré-réglages des détecteurs pour Montea.
 - Initialisation et configuration de quatre caméras PTZ.
 - Infrastructure et Études : * Refonte du plan d'infrastructure de Sécuriforce.
 - Réunion avec l'informaticien concernant l'arrêt du projet de télésurveillance et le début de l'étude du logiciel Sékur.
 - Création d'un document d'exploitation Word sécurisé (champs modifiables restreints) pour les agents de garde.
 - Missions Spécifiques et Drone : * Prises de vue par drone à la prison à deux reprises.
 - Maintenance au Parc Spirou et discussion stratégique (renouvellement détecteurs et projet WAVE ISLAND).
 - Interventions sur sites variés : * Déplacements à Brillon (Villeneuve-lès-Avignon) et chez Chabas CTS (Saint-Martin-de-Crau).
 - Maintenances, déplacements et remises en place de détecteurs chez Padier Carrière (Mondragon), sur la péniche Padier, et chez Montea (suite à des démontages non autorisés par le personnel).
 - Divers : Passage de la visite médicale et installation de Photoshop pour mon maître d'alternance.
-

Compte-rendu des principales difficultés rencontrées et des actions mises en place :

1. Le logiciel Sekur

Difficulté : Logiciel pas très intuitif.

Cause identifiée : Manque de fonctionnalités.

Action : Appel / envoi d'un mail pour demander s'il était possible d'ajouter la géolocalisation et de transférer plus de 500 noms. La réponse était négative, et nous avons rempli un formulaire de demande de fonctionnalité.